


THALETEC flexsens 100
flexibler und universeller Temperatursensor
flexible and universal temperature sensor

TFS-1403



flexsens 100 für Stromstörer *flexsens 100 for baffle*

Teile-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
19024160	flexsens Thermometer 2 x Pt100 in 4-Leiterschaltung für Stromstörer Nennlänge max. 1800 mm inkl. Anschlußkasten IP 65	flexsens thermometer 2 x Pt100 in 4-wire switch circuit for baffle with a length NL of max. 1800 mm incl. connection box IP 65
19024161	flexsens Thermometer 2 x Pt100 in 4-Leiterschaltung für Stromstörer Nennlänge max. 3400 mm inkl. Anschlußkasten IP 65	flexsens thermometer 2 x Pt100 in 4-wire switch circuit for baffle with a length NL of max. 3400 mm incl. connection box IP 65
19024162	flexsens Thermometer 2 x Pt100 in 4-Leiterschaltung für Stromstörer Nennlänge max. 5800 mm inkl. Anschlußkasten IP 65	flexsens thermometer 2 x Pt100 in 4-wire switch circuit for baffle with a length NL of max. 5800 mm incl. connection box IP 65

flexsens 100 für Ventile *flexsens 100 for Valves*

Teile-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
19024937	flexsens Thermometer 2 x Pt100 in 4-Leiterschaltung für THALETEC Ventil, inkl. Anschlußkasten IP 65	flexsens thermometer 2 x Pt100 in 4-wire switch circuit for THALETEC Valve incl. connection box IP 65

Messumformer für flexsens 100 *Transmitter for flexsens 100*

Teile-Nr. Part-No.	Bezeichnung	Description
19019863	WIKA T12.10 Messumformer für Pt100 in 4-Leiterschaltung, Temperaturbereich -25/+200°C	WIKA T12.10 temperature transmitter for Pt100 in 4-wire switch circuit. Temperaturerange -25/+200°C
19022287	ABB TTH300-SIL Messumformer für Pt100 in 4-Leiterschaltung, Temperaturbereich -25/+200°C	ABB TTH300-SIL temperature transmitter for Pt100 in 4-wire switch circuit. Temperaturerange -25/+200°C
19027578	Werkskalibrierung für 3 Messpunkte -25/+50/+150°C für flexsens 100	3 point calibration -25/+50/+150°C for flexsens 100
19024125	Werkskalibrierung für 3 Messpunkte -25/+50/+150°C für flexsens 100 mit Messumformer	3 point calibration -25/+50/+150°C for flexsens 100 complete with transmitter
19027579	Werkskalibrierung für 5 Messpunkte -20/0/+50/+100/+150°C für flexsens 100	5 point calibration -20/0/+50/+100/+150°C for flexsens 100
19024126	Werkskalibrierung für 5 Messpunkte -20/0/+50/+100/+150°C für flexsens 100 mit Messumformer	5 point calibration -20/0/+50/+100/+150°C for flexsens 100 complete with transmitter
12042808	Anschlußkasten Nachrüstsatz zum Einbau von 2 Meßumformern, inkl. Anbauteile	Retrofit connection box for assembly of 2 temperature transmitter, incl. assembly kit.